

# Reetablering av død green etter vinterskade, del 2

NGA

demonstrasjonsforsøk  
finansiert av STERF, TMG, NGF  
og Vestfold golfklubb



Agnar Kvalbein

8.Mai 2009

# Etableringsmetodene ble beskrevet i del 1, her følger foreløpige resultater

Bilder tatt 24.april, en uke etter såing



Ledd A:

Filt fjernet og sådd med maskin



Ledd B:

Vertikalskåret og droppsådd




Ledd C:


Direktesådd med maskin i urørt overflate




# Oversiktsbilde 8.mai, tre uker etter såing. Duk på øverst, til nå

Dette området ble  
dresset ekstra for å  
unngå ujevnheter. Se  
bort fra dette området!





Effekten av å bruke  
en lett agrylduk er  
tydelig.





Eneste negative effekt av agrylduk er litt mer algevekst. (venstre)

Dette er bilder fra ledd B, vertikalskåret og sådd



Det ser ut som om ledd A, til høyre har hatt det litt tørt. Det ble sådd på en fredag. Vanning ble startet mandag, og har siden gitt vanning fem ganger i døgnet. Det er kontrollert at sprederen dekker hele feltet.



Legg merke til fargeforskjellen. Mørkere der 'filten' er fjernet.



I ledd B, vertikalskåret, spirer det fint i striper, men også mellom stripene. Er det **tunrapp**?  
Det vil vi si mer om i neste episode.....  
som følger om ca 14 dager



Du er velkommen til Vestfold  
golfkulbb for å se på forsøket selv:

**Mandag 8.juni kl 14:00**

Da skal vi vurdere og kommentere  
resultatene, og måle spillbarheten  
7 uker etter såing.

Demonstrasjonsforsøket er finansiert  
STERF, TMG AS, NGF og Vestfold golfklubb

